

Project Wateringschans 62

Restauratie bedrijf: Pawlot Behoud en Onderhoud

Opdrachten: Belgische hardsteen balkon restauratie

Problemen: Door trilling en spanning bewegingen door het verkeer en wind bij de ijzer hek wordt natuursteen balkon onderdeel ging barsten.

Algemeen behandelplan met materiaalgebruik

Reiniging: HMK R155 Grond Reiniger aanbrengen, Anti-algen smeren en spoelen met water

Reperatie: Eventueel verwijderen van oude reparaties Mechanisch zuiveren van breukvlakken

Bij elke hoek worden 2 RVS stal pinnen inzetten met epoxylijm. Schoonmaken van breukvlakken

Reperatiemoertel van Jahh wordt op elkaar opbouwen met vezel zodat gerepareerde stukken niet loos kunnen komen.

De gerepareerde plekken zo veel mogelijk aangepast in huidige steenkleur

